

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3313 7865	W1074738	Mercedes GLK-Class -09 Fövärmningsplåt	MERCEDES-BENZ GLK 350 M272.971 A 5DR SUV BENSIN VÄNSTER BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.481 A
1540 7865	W1074460	BMW 5-Series -14 Fövärmningsplåt	BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL VÄRMEISOLERING STÖTFÄNGARE BAK VÄNSTER	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.477 A
1540 7865	W1074459	BMW 5-Series -14 Fövärmningsplåt	BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL BAKRE LJUDDÄMPARE VÄNSTER	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.477 A
4929 7865	W1073594	VW Passat -12 Fövärmningsplåt	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL HÖGER BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
4929 7865	W1073593	VW Passat -12 Fövärmningsplåt	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
5095 7865	W1072960 262 SEK	Volvo XC60 -23 Fövärmningsplåt	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D VÄRMESKÖLD, ÖVRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A
5095 7865	W1072959 262 SEK	Volvo XC60 -23 Fövärmningsplåt	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D VÄRMESKÖLD, TURBO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A
5095 7865	W1072957 300 SEK	Volvo XC60 -23 Fövärmningsplåt	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D VÄRMESKÖLD, HÖGER	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A
2978 7865	W89442 200 SEK	Jaguar X-Type -05 Fövärmningsplåt	JAGUAR X-TYPE I 2.0.D	H&K Bildemontering AB 0141-219822	31.496 A
1321 7865	W136517	Audi A4, S4 -07 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	17.345 A
1321 7865	W136516	Audi A4, S4 -07 Fövärmningsplåt	LEFT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	17.345 A
1321 7865	W136515	Audi A4, S4 -07 Fövärmningsplåt	RIGHT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	17.345 A
4908 7865	W134932	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
5063 7865	W134064	Volvo V70 -11 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A
4908 7865	W134931	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
4908 7865	W134929	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
5063 7865	W134059	Volvo V70 -11 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A
4908 7865	W134928	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt	RIGHT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
4908 7865	W134927	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt	LEFT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
5063 7865	W134060	Volvo V70 -11 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A
5575 7865	W131442	KIA Cee'd, Cee'd SW -08 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	29.877 A
4908 7865	W134926	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
4908 7865	W134930	VW Golf, e-Golf -12 Fövärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	30.689 A
5063 7865	W134068	Volvo V70 -11 Fövärmningsplåt	LEFT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5063 7865	W134066	Volvo V70 -11 Förvärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A
5575 7865	W131441	KIA Cee'd, Cee'd SW -08 Förvärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	29.877 A
5063 7865	W134069	Volvo V70 -11 Förvärmningsplåt	RIGHT	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	28.618 A
1446 7865	W135649	Dacia Dokker -17 Förvärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	26.894 A
1446 7865	W135642	Dacia Dokker -17 Förvärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	26.894 A
1446 7865	W135644	Dacia Dokker -17 Förvärmningsplåt		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	26.894 A