

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1530 5010	W1511246 2.500 SEK	BMW 3-Series -08 Baklucka (modell utan ruta) Bak	2,0 D. BMW 320D (E92) N47-D20A GA6HP19Z / AUT 2DR BAK	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	25.535 A
2514 5010	W419619	Cadillac CTS -03 Baklucka (modell utan ruta)	3,2 3,2 AUTOMAT 4DR SED BENSIN	USA Bildelar AB 0479-15540	26.204 A
3334 5010	W1281982	Mercedes C-Class -11 Baklucka (modell utan ruta) Bak	C-KLASS (W204) 07-15 OM651.911 AUTOMAT 4DR SEDAN D BAK, SEDAN	Walters Bildelar AB 0346-714580	22.341 A*
4037 5010	W1193186	Saab 9-3 -09 Baklucka (modell utan ruta)	SAAB SAAB 9-3 Z19DTR AUTOMAT 4DR SED DIESEL	Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200	- A
1322 5010	W809168 6.625 SEK	Audi A4, S4 -10 Baklucka (modell utan ruta) Bak	AUDI A4/S4 8K 08-11 CDNB MANUELL 4DR SEDAN BENSIN	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	9.368 A
1529 5010	W19497901 3.580 SEK	BMW 3-Series -06 Baklucka (modell utan ruta)		AB Svenssons Bildemontering 044-244117	13.989 A
1529 5010	W10436701 3.580 SEK	BMW 3-Series -11 Baklucka (modell utan ruta)		AB Svenssons Bildemontering 044-244117	7.500 A
1540 5010	W521191 3.477 SEK	BMW 5-Series -10 Baklucka (modell utan ruta)	520 D DENNE STÅR PÅ BIL OG MÅ DEMONTERES FØRST &lt;br>	Grønvolds Bil-Demontering AS (0047) 623-42800	24.816 A
3315 5010	W7524	Mercedes E-Class (W124) 86-95 -88 Baklucka (modell utan ruta)		MERCA SKROTEN i Sverige AB 08-58358375	- A*
1602 5010	W419408	Chrysler PT Cruiser -05 Baklucka (modell utan ruta)	2,4.CAB 2,4 AUTOMAT 2DR CAB BENSIN STÖRRE PLÅTSKADA	USA Bildelar AB 0479-15540	11.234 A*
4929 5010	W1348749 4.795 SEK	VW Passat -12 Baklucka (modell utan ruta) Bak	VW PASSAT 2,0 TDI BLUEMOTION 4MOTION 11-14 2,0 TDI BAK	Upplands Bildemontering AB 018-169225	18.024 A
5055 5010	W18601 1.375 SEK	Volvo 850 -97 Baklucka (modell utan ruta)	VOLVO 850 2,5 20V 5VXL SED RÖD B5254S 170HK MATT I LACK, REPOR SKAV FINNS, ROSTMÅSSIGT FIN	Götene Bildemontering AB 0511-29211	26.122
1529 5010	W715677 2.500 SEK	BMW 3-Series -06 Baklucka (modell utan ruta) Bak	320I OL N46-B20B AUTOMAT 4DR SEDAN BENSIN UTV. SKADA	Häggs Bildemontering i Ilsbo AB 0652-565000	18.534 M
1339 5010	W1003162 3.750 SEK	Audi A6 / S6, A6 E-Tron -16 Baklucka (modell utan ruta) Bak	AUDI A6 SEDAN 4D CNHA AUTOMAT 4DR SEDAN DIESEL	Atracco AB - Mönsterås 0499-49000	12.786 A
3335 5010	W1510382 6.551 SEK	Mercedes C-Class -16 Baklucka (modell utan ruta) Bak	2,2 D. MB C220D COUPÉ 651921 / 33579546 725018 / A BAK. SKADAD/SPRUCKEN SPOILER	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	7.127 A
1540 5010	W123059 5.905 SEK	BMW 5-Series -15 Baklucka (modell utan ruta) Bak	BMW 5 F10/F11/F18 09-17 B47-D20A MANUELL 4DR SEDAN	Bendt Bils Bilåtervinning 035-104050	8.160 A
1322 5010	W99073 5.000 SEK	Audi A4, S4 -11 Baklucka (modell utan ruta)	AUDI B8 AUDI A4 CDNC M 4DR BENSIN	Hedin Recycled Halmstad AB 035-103232	9.984 A
5009 5010	W449897 5.250 SEK	Volvo S80 -14 Baklucka (modell utan ruta)	1 S80 D4204T5 A 4DR SED DIESEL	AB Harrys Bilskrot 040-382200	20.674 M
5454 5010	W99044 3.000 SEK	Lexus LS -97 Baklucka (modell utan ruta)	LEXUS LS 400 1UZ-FE A 4DR BENSIN	Hedin Recycled Halmstad AB 035-103232	41.422 M
3342 5010	W520689 1.180 SEK	Mercedes E-Class 96->> -03 Baklucka (modell utan ruta)	E 200 KOMPRESSOR DENNE STÅR PÅ BIL OG MÅ DEMONTERES FØRST &lt;br>	Grønvolds Bil-Demontering AS (0047) 623-42800	- A
5080 5010	W449802 4.375 SEK	Volvo 780 -90 Baklucka (modell utan ruta)	1 782-697 78 B280F AUT 2DR SED BENSIN LITE ROST/5 ST. DÖRRUPPSLAG	AB Harrys Bilskrot 040-382200	60.397 M
4036 5010	W15547 700 SEK	Saab 9-3 -03 Baklucka (modell utan ruta)	VECTOR SPORTSEDAN	Rk:s Bildemontering HB 0923-16362	16.500 M
4036 5010	W660009	Saab 9-3 -04 Baklucka (modell utan ruta) Bak	SAAB 9-3 ARC SPORTSEDAN B207L MANUELL 4DR SEDAN BE	Växjö Bildemontering AB 0470-709650	23.386 M
3295 5010	W885496	Mercedes CLA-Class -19 Baklucka (modell utan ruta)	180 M282.914 180 M282.914 AUTOMAT 2VD 4DR SED BENSIN	Østfold bildemontering AS (0047) -69127222	7.323 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1540 5010	W2619546 5.625 SEK	BMW 5-Series -12 Baklucka (modell utan ruta) Bak	BMW 520D 4D N47-D20C 2,0D AUTOMAT 4DR SEDAN DIES	Atracco AB - Växjö 0470-771120	17.545 A
5013 5010	W464736 840 SEK	Volvo 240 -91 Baklucka (modell utan ruta)	244 2,3 5VXL 0DR SED BENSIN SE BILD	Boets Bildemontering AB 0144-20040	- A*
2343 5010	W418873	Ford Mustang -94 Baklucka (modell utan ruta)	3,8 3,8 MANUELL 2DR CAB BENSIN 2 BULOR	USA Bildelar AB 0479-15540	14.966 A*
5452 5010	W742685	Lexus IS -10 Baklucka (modell utan ruta)	IS 250 MGRÅ	Södertälje Bil och Alldemo AB 08-55096165	- A
1339 5010	W636096 7.870 SEK	Audi A6 / S6, A6 E-Tron -17 Baklucka (modell utan ruta)	4DSED 2,0TDI AUT ABS ESP GLACIÄRVITMET	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	3 A
5074 5010	W1191193 4.125 SEK	Volvo S40 04-12 -08 Baklucka (modell utan ruta)	VOLVOM + S40 B4184S8 MANUELL 4DR SED ETANOL E85	Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200	13.560 A