

Lagernummer:

W95267

150 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

www.svenskbilatervinning.se



Del - Spolarpump Vindruta

Lagernummer: W95267	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod:	Tillverkare: VDO	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: TESTAD OK, 2 STIFT			

Fordon - BMW 3-Series

Chassinummer: BE11080JG40725	Modellår: 1994	Mil: 24.765	Bränsle: Bensin
Färg: DIAMANTSVARTMET	Färgkod: DIAMANTSVARTMET	Inredning: SVART	Inredningskod: SVART
Växellåda: 5VXL	Växellådsnummer: 220.0.0225.97 GETRAG	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,6I (75KW)	Motorkod: M43-B16 (KOMP: 9-10 BAR)	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 19931125
Anmärkning: 2DCUPÉ 1,6I 5VXL ABSERVO,C-LÅS,2*ELHISSAR			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W95267.html>