

Lagernummer:

W280513

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W280513	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 110008923003	Originalnr: 06K0920830B
Anmärkning: -			

Fordon - Seat Cordoba

Chassinummer: VSSZZZ6KZ1R011588	Modellår: 2001	Mil: 17.321	Bränsle: Bensin
Färg: BLÅ	Färgkod: L55N	Inredning: AN	Inredningskod: AN
Växellåda: 5vxl/DUU	Växellådsnummer: DUU	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,6i/AKL	Motorkod: AKL	Tillverkningsdatum: 200005	Registreringsdatum: -
Anmärkning: 1,6I SIGNO 101HK SEDAN 1,6I/AKL 5VXL/DUU 4DR SED BE			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W280513.html>