

Lagernummer:

**W102062**

**995 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

## Svensk Bilåtervinning AB


Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

[www.svenskbilatervinning.se](http://www.svenskbilatervinning.se)



### Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W102062	Position: Vänster bak	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 849200-2291 ASMO	Originalnr: 85130_26101

Anmärkning:

VÄNSTER BAK, TESTAD OK, 4 STIFT

### Fordon - Toyota Hiace

Chassinummer: JT121JK1800008309	Modellår: 2007	Mil: 14.456	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: 1E7	Inredning: GRÅ	Inredningskod: FC15
Växellåda: 5VXL	Växellådsnummer: R151F, 33030-26A60	Utväxling: 3,909	Gruppkod: -
Motor: 2,5D-4D (86KW)	Motorkod: 2KD-FTV, 19000-30480	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -

Anmärkning:

6DSKÅP 2,5D-4D 5VXL 4WDABS AC C-LÅS SERVO DRAG



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W102062.html>