

Lagernummer:

**W331908**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Låskista Baklucka

|                                       |                   |                     |                            |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Lagernummer:<br>W331908               | Position:         | Kvalitet:<br>A      | Passar fr./till årsm.<br>- |
| Nyckod:<br>-                          | Tillverkare:<br>- | Tillverkarkod:<br>- | Originalnr:<br>8168892     |
| Anmärkning:<br>Kombi Testad, OK Kombi |                   |                     |                            |

### Fordon - BMW 5-Series

|  |                       |                               |                                   |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Chassinummer:<br>WBADS11070GZ68438                                 | Modellår:<br>2001     | Mil:<br>29.479                | Bränsle:<br>Bensin                |
| Färg:<br>SVART   | Färgkod:<br>-         | Inredning:<br>-               | Inredningskod:<br>-               |
| Växellåda:<br>5vxl   | Växellådsnummer:<br>- | Utväxling:<br>-               | Gruppkod:<br>-                    |
| Motor:<br>2,0i/M54-B22   | Motorkod:<br>M54-B22  | Tillverkningsdatum:<br>200106 | Registreringsdatum:<br>2005-07-08 |
| Anmärkning:<br>2,0i 24V KOMBI E39 2,0i/M54-B22 5VXL 5DR CBI BENSIN |                       |                               |                                   |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W331908.html>