

Lagernummer:

W57842

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 200 SEK / 1-3 dagar

H&K Bildmontering AB

Nykyrka Industriområde

59197 Motala

Tel: 0141-219822

Fax:

www.hk-bildmontering.com



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W57842	Position:	Kvalitet: B	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 90533933
Anmärkning: SKADAT GLAS SE BILD.			

Fordon - Opel Corsa

Chassinummer: 000073V4070162	Modellår: 1997	Mil: 16.243	Bränsle: Bensin
Färg: LRÖD	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5VXL	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,4 44KW	Motorkod: X14SZ	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: 3DR 1,4			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/195-W57842.html>