

Lagernummer:

**W108253**

**150 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 75 SEK / 1-3 dagar

## Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

[www.svenskbilatervinning.se](http://www.svenskbilatervinning.se)



### Del - Spolarpump Baklucka

Lagernummer: W108253	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: TESTAD OK	Originalnr: 67.12_8377612
Anmärkning: -			

### Fordon - BMW 5-Series

Chassinummer: WBADH61080BX34723	Modellår: 1997	Mil: 22.857	Bränsle: Bensin
Färg: SILVERMET	Färgkod: SILVERMET	Inredning: GRÅ	Inredningskod: GRÅ
Växellåda: AUT (A5S310Z)	Växellådsnummer: 1422028	Utväxling: 3,07	Gruppkod: -
Motor: 2,8l (142KW)	Motorkod: M52-B28 (KOMP:12,5-13,5)	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 20011220
Anmärkning: 5DCBI 2,8l AUT ABS ASCDSC ACC SERVO GPS XENON			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W108253.html>