

Lagernummer:

**W459327**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Torkarmotor Baklucka

|                           |                   |                     |                            |
|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Lagernummer:<br>W459327   | Position:         | Kvalitet:<br>A      | Passar fr./till årsm.<br>- |
| Nyckod:<br>-              | Tillverkare:<br>- | Tillverkarkod:<br>- | Originalnr:<br>31218473    |
| Anmärkning:<br>Testad, OK |                   |                     |                            |

### Fordon - Volvo V50

|  |  |                               |                                   |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Chassinummer:<br>YV1MW755182399789                                 | Modellår:<br>2008                      | Mil:<br>18.886                | Bränsle:<br>Diesel                |
| Färg:<br>GRÖN  | Färgkod:<br>-                          | Inredning:<br>-               | Inredningskod:<br>-               |
| Växellåda:<br>6vxl/MMT6  | Växellådsnummer:<br>30787727 / 8252231 | Utväxling:<br>-               | Gruppkod:<br>-                    |
| Motor:<br>2,0D/D4204T  | Motorkod:<br>6901568/8252346           | Tillverkningsdatum:<br>200712 | Registreringsdatum:<br>2007-12-07 |
| Anmärkning:<br>2,0D 136HK KOMBI 2,0D/D4204T 6VXL/MMT6 5DR HGV DIES |  |                               |                                   |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W459327.html>