

Lagernummer:

**W15428**

**795 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 119 SEK / 1-3 dagar

## Rk:s Bildemontering HB

Rudträskvägen 6

95241 Kalix

Tel: 0923-16362

Fax:

[www.rksbilservice.se](http://www.rksbilservice.se)



### Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: <b>W15428</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>0263639000</b>	Originalnr: <b>1036008026</b>
Anmärkning: <b>-</b>			

### Fordon - BMW 3-Series

Chassinummer: <b>WBAAY71000CJ71024</b>	Modellår: <b>2002</b>	Mil: <b>22.238</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>Stålgråmetallic</b>	Färgkod: <b>400/7</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>Man</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>3,38</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>N42-B20A, 2.0 105 KW</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>-</b>	Registreringsdatum: <b>-</b>
Anmärkning: <b>318i</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/150-W15428.html>