

Lagernummer:

**W509779**

**800 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W509779	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 31290792
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Volvo C30

Chassinummer: YV1MK84E1B2239173	Modellår: 2011	Mil: 14.633	Bränsle: Diesel
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6VXL/B6	Växellådsnummer: 1283179	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6D2/D4162T	Motorkod: 6906286	Tillverkningsdatum: 201101	Registreringsdatum: 2011-01-19
Anmärkning: 1.6D2 114HK 1.6D2/D4162T 6VXL/B6 3DR CC DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W509779.html>