

Lagernummer:

W510272

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W510272	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0390201875	Originalnr: 31218473
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo V50

Chassinummer: YV1MW755192453998	Modellår: 2009	Mil: 20.647	Bränsle: Diesel
Färg: GRÖN	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/MMT6	Växellådsnummer: 31259338	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/D4204T	Motorkod: 6901568	Tillverkningsdatum: 200806	Registreringsdatum: 2008-06-19
Anmärkning: 2.0D 136HK 2.0D/D4204T 6VXL/MMT6 5DR HGV DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W510272.html>