

Lagernummer:

W518270

250 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W518270	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 3C0919275S
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW Passat CC

Chassinummer: WVWZZZ3CZAE509516	Modellår: 2010	Mil: 17.312	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/KXZ	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0TDI/CBBB	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200907	Registreringsdatum: 2009-07-09
Anmärkning: 2.0TDI 170HK 2.0TDI/CBBB 6VXL/KXZ 4DR SED DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W518270.html>