

Lagernummer:

W2486101

4.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 150 SEK / 1-3 dagar

AB Svenssons Bildemontering

Mosslundavägen 64-44

29191 Kristianstad

Tel: 044-244117

Fax:

www.svenssonsbildem.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W2486101	Position:	Kvalitet: A*	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: 62116940589, A2C53062495, 17176	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: spricka i glas			

Fordon - BMW X5

Chassinummer: WBAFA11010LT49739	Modellår: 2004	Mil: 17.879	Bränsle: Bensin
Färg: SVART	Färgkod: 475	Inredning: läder	Inredningskod: LCSW
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: A5S390R-YZ	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: M54-B30	Tillverkningsdatum: 202003	Registreringsdatum: 200311
Anmärkning: -			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/159-W2486101.html>