

Lagernummer:

W5028201

750 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 150 SEK / 1-3 dagar

AB Svenssons Bildemontering

Mosslundavägen 64-44

29191 Kristianstad

Tel: 044-244117

Fax:

www.svenssonsbildem.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W5028201	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: 5051907-1, 53011112, 9132802	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 1273050
Anmärkning: -			

Fordon - Opel Meriva

Chassinummer: W0L0XCE7574074276	Modellår: 2007	Mil: 12.443	Bränsle: Bensin
Färg: BLÅ	Färgkod: 4XU	Inredning: tyg	Inredningskod: XXWL
Växellåda: MANUELL	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: Z16XEP	Tillverkningsdatum: 202006	Registreringsdatum: 200611
Anmärkning: -			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/159-W5028201.html>