

Lagernummer:

W53315

400 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 200 SEK / 1-3 dagar

Ericssons Bildmontering AB

Skårekullsvägen 2

33195 Värnamo

Tel: 0370-28100

Fax: 0370-28360

www.ericssonsbildmontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W53315	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 53011112	Originalnr: -
Anmärkning: -			

Fordon - Opel Meriva

Chassinummer: W0L0XCE7544053343	Modellår: 2004	Mil: 7.572	Bränsle: -
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: -	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: Z18XE	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200309	Registreringsdatum: 20031020
Anmärkning: 5DR CC 1.8 16V 5VXL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/39-W53315.html>