

Lagernummer:

W533147

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kontaktrulle Airbag

Lagernummer: W533147	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 1K0959653C
Anmärkning: TESTAD OK			

Fordon - Seat Leon

Chassinummer: VSSZZZ1PZ6R089583	Modellår: 2006	Mil: 15.326	Bränsle: Bensin
Färg: LGRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl/GVY	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6i/BSE	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200604	Registreringsdatum: 2006-07-03
Anmärkning: 1.6I 102HK 1.6I/BSE 5VXL/GVY 5DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W533147.html>