

Lagernummer:

**W535782**

**700 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Cirkulationspump

Lagernummer: <b>W535782</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: <b>TESTAD OK</b>			

### Fordon - Volvo V70

Chassinummer: <b>YV1BW7652B1168989</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>15.521</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>GRÅ</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>5vxl/MTX75</b>	Växellådsnummer: <b>1283123</b>	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.6D/D4164T</b>	Motorkod: <b>6906234</b>	Tillverkningsdatum: <b>201005</b>	Registreringsdatum: <b>2010-05-27</b>
Anmärkning: <b>1.6D EDRIVE KOMBI 109HK 1.6D/D4164T 5VXL/MTX75 5DR</b>			