

Lagernummer:

W536921

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W536921	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 284426105F	Originalnr: 1901140456
Anmärkning: TESTAD OK			

Fordon - Renault Megane

Chassinummer: VF1KZNA0650252036	Modellår: 2014	Mil: 10.205	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/ND4011	Växellådsnummer: 32010421R	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,6DCi/R9M402	Motorkod: 8201521850	Tillverkningsdatum: 201402	Registreringsdatum: 2014-02-21
Anmärkning: 1.6DCI DIESEL KOMBI 131HK 1,6DCI/R9M402 6VXL/ND4011			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W536921.html>