

Lagernummer:

**W21107**

**195 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 119 SEK / 1-3 dagar

## Rk:s Bildmontering HB

Rudträskvägen 6

95241 Kalix

Tel: 0923-16362

Fax:

[www.rksbilservice.se](http://www.rksbilservice.se)



### Del - Fönsterhissmekanism

Lagernummer: <b>W21107</b>	Position: <b>Vänster fram</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod:	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>9178985</b>
Anmärkning: <b>-</b>			

### Fordon - Opel Vectra

Chassinummer: <b>W0L0ZCF6838002638</b>	Modellår: <b>2003</b>	Mil: <b>23.969</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>Silvermetallic</b>	Färgkod: <b>158XX NF</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>Man</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>Z22SE, 2.2 108KW</b>	Motorkod: <b>Z22SE</b>	Tillverkningsdatum: <b>200209</b>	Registreringsdatum: <b>20180815</b>
Anmärkning: <b>GTS 2.2 16V</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/150-W21107.html>