

Lagernummer:

**W21182**

# 145 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 119 SEK / 1-3 dagar

## Rk:s Bildemontering HB

Rudträskvägen 6

95241 Kalix

Tel: 0923-16362

Fax:

[www.rksbilservice.se](http://www.rksbilservice.se)

### Del - Gasfjäder Motorhuv

Lagernummer: W21182	Position:	Kvalitet: A	Passar till årsm: -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 24454473
Anmärkning: -			

### Fordon - Opel Vectra

Chassinummer: W0L0ZCF6838002638	Modellår: 2003	Mil: 23.969	Bensin
Färg: Silvermetallic	Färgkod: 158XX NF	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: Man	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: Z22SE, 2.2 108KW	Motorkod: Z22SE	Tillverkningsdatum: 200209	Registreringsdatum: 20180815
Anmärkning: GTS 2.2 16V			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/150-W21182.html>