

Lagernummer:

W553721

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB


Källenäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Låskista Baklucka

| | | | |
|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Lagernummer: | Position: | Kvalitet: | Passar fr./till årsm. |
| W553721 | | A | - |
| Nykod: | Tillverkare: | Tillverkarkod: | Originalnr: |
| - | - | - | - |
| Anmärkning: | | | |
| Testad OK | | | |

Fordon - Subaru Justy

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Chassinummer: | Modellår: | Mil: | Bränsle: |
| JDAM300F001003374 | 2008 | - | Bensin |
| Färg: | Färgkod: | Inredning: | Inredningskod: |
| LGRÅ | - | - | - |
| Växellåda: | Växellådsnummer: | Utväxling: | Gruppkod: |
| 5vxl | - | - | - |
| Motor: | Motorkod: | Tillverkningsdatum: | Registreringsdatum: |
| 1.0i/1KRFE | - | 200708 | 2008-06-18 |
| Anmärkning: | | | |
| 1.0i 69HK 1.0i/1KRFE 5VXL 5DR CC BENSIN | | | |

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W553721.html>