

Lagernummer:

W554092

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildmontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildmontering.se



Del - Vindrute torkarmekanism

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Lagernummer: W554092 | Position: | Kvalitet: A | Passar fr./till årsm. - |
| Nykod: - | Tillverkare: - | Tillverkarkod: 54522911 | Originalnr: 850100H011 |
| Anmärkning: Testad OK | | | |

Fordon - Peugeot 107

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Chassinummer: VF3PNCFAC88410278 | Modellår: 2010 | Mil: 2.207 | Bränsle: Bensin |
| Färg: GRÅ | Färgkod: - | Inredning: - | Inredningskod: - |
| Växellåda: 5vxl | Växellådsnummer: - | Utväxling: - | Gruppkod: - |
| Motor: 1.0i/CFA | Motorkod: - | Tillverkningsdatum: 200910 | Registreringsdatum: 2009-10-26 |
| Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFA 5VXL 5DR CC BENSIN | | | |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W554092.html>