

Lagernummer:

W555022

600 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Vindrute torkarmekanism

Lagernummer: W555022	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 3397022076	Originalnr: 9824762480
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Peugeot 3008

Chassinummer: VF3MCBHZWJS069009	Modellår: 2018	Mil: 962	Bränsle: -
Färg: OKÄND	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6HDI/BHZ	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201801	Registreringsdatum: 2018-01-24
Anmärkning: 1.6HDI DIESEL CROSSOVER 120HK 1.6HDI/BHZ AUTOMAT HG			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W555022.html>