

Lagernummer:

W555686

1.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 1.000 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Huv

Lagernummer: W555686	Position: -	Kvalitet: A* <i>-2 st bucklor</i>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 1611149380	Originalnr: 7901L7
Anmärkning: 2 st bucklor, se bild			

Fordon - Peugeot 107

Chassinummer: VF3PNCFAC88410278	Modellår: 2010	Mil: 2.207	Bränsle: Bensin
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CFA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200910	Registreringsdatum: 2009-10-26
Anmärkning: 1.0I KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CFA 5VXL 5DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W555686.html>