

Lagernummer:

**W557315**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W557315</b>	Position: -	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: <b>9G9215K859BA</b>	Originalnr: <b>31270911</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Volvo S60

Chassinummer: <b>YV1FS5250B2006732</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>13.670</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>LGRÅ</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>AUTO/TF80SC</b>	Växellådsnummer: <b>36050937</b>	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>2.0D/D5204T2</b>	Motorkod: <b>36050500</b>	Tillverkningsdatum: <b>201009</b>	Registreringsdatum: <b>2010-09-07</b>
Anmärkning: <b>2.0D D3 DIESEL SEDAN 163HK 2.0D/D5204T2 AUTO/TF80SC</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W557315.html>