

Lagernummer:

W557317

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W557317	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 9G9215K859BA	Originalnr: 31270911
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo S60

Chassinummer: YV1FS5250B2006732	Modellår: 2011	Mil: 13.670	Bränsle: Diesel
Färg: LGRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTO/TF80SC	Växellådsnummer: 36050937	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/D5204T2	Motorkod: 36050500	Tillverkningsdatum: 201009	Registreringsdatum: 2010-09-07
Anmärkning: 2.0D D3 DIESEL SEDAN 163HK 2.0D/D5204T2 AUTO/TF80SC			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W557317.html>