

Lagernummer:

**W557516**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W557516</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: <b>4H0919275A</b>
Anmärkning: <b>Testad, OK</b>			

### Fordon - Skoda Superb

Chassinummer: <b>TMBJJ73T0B9048533</b>	Modellår: <b>2011</b>	Mil: <b>17.886</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>SVART</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>5vxl/MDM</b>	Växellådsnummer: <b>0A4300046K</b>	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.6TDi/CAYC</b>	Motorkod: <b>03L100090Q</b>	Tillverkningsdatum: <b>201102</b>	Registreringsdatum: <b>2011-02-07</b>
Anmärkning: <b>1.6TDI DIESEL KOMBI 105HK 1.6TDI/CAYC 5VXL/MDM 5DR</b>			