

Lagernummer:

W385211

3.000 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

Lycksele Bildemontering AB

Karossvägen 4

92145 Lycksele

Tel: 0950-12140

Fax: 0950-14928

www.lyckselebildemontering.se



Del - Cirkulationspump

Lagernummer: W385211	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: -			

Fordon - KIA Niro

Chassinummer: KNACD81DGJ5100916	Modellår: 2017	Mil: 1.173	Bränsle: -
Färg: SVART	Färgkod: ABP	Inredning: SVART	Inredningskod: WK
Växellåda: A	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: NIRO A			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/140-W385211.html>