

Lagernummer:

W559566

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 70 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildmontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildmontering.se



Del - Värmebläktsmotstånd

Lagernummer: W559566	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 971283K000
Anmärkning: Värmebläkt Testad OK Värmebläkt			

Fordon - Hyundai i30

Chassinummer: KMHDC51TP8U030102	Modellår: 2008	Mil: 35.487	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6CRDi/D4FB	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200708	Registreringsdatum: 2007-09-24
Anmärkning: 1.6CRDI KOMBI-SEDAN 116HK 1.6CRDI/D4FB 5VXL 5DR CC			