

Lagernummer:

**W189386**

# 500 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

## Svensk Bilåtervinning AB

Industrivägen 8

71531 Odensbacken

Tel: 019-450690

Fax: 019-450692

[www.svenskbilatervinning.se](http://www.svenskbilatervinning.se)



### Del - Bränslepåfyllning Rör / Slang

Lagernummer: W189386	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 16117244020
Anmärkning: PLASTRÖR			

### Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: WBA1C110X0E944470	Modellår: 2013	Mil: 9.628	Bränsle: Diesel
Färg: KARMESIN RÖD	Färgkod: A61	Inredning: ANTRAZIT	Inredningskod: BEL2
Växellåda: AUT (GS6-17DG) 8STEG	Växellådsnummer: GA8HP45Z X8B(24007647340)	Utväxling: 2,65	Gruppkod: -
Motor: 2,0D (105KW) N47T	Motorkod: N47-D20C (11.00-2220833)	Tillverkningsdatum: 201301	Registreringsdatum: 20130204
Anmärkning: 5DK-S 118D AUT ABS DSCPDC ACC XENONLJUS			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/170-W189386.html>