

Lagernummer:

W565810

250 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Vindrute torkarmekanism

Lagernummer: W565810	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 3397020958	Originalnr: 30796358
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW754191096181	Modellår: 2009	Mil: 31.388	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/D4204T	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200811	Registreringsdatum: 2008-11-25
Anmärkning: 2.0D DIESEL KOMBI 137HK 2.0D/D4204T 5VXL 5DR HGV DI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W565810.html>