

Lagernummer:

W566719

Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W566719	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 940061J170
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Hyundai i20

Chassinummer: NLHBB51BABZ038550	Modellår: 2011	Mil: 14.662	Bränsle: Bensin
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl/PBT1	Växellådsnummer: 4300002611	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.2i/G4LA	Motorkod: 2110103M10	Tillverkningsdatum: 201101	Registreringsdatum: 2011-02-24
Anmärkning: 1.2i KOMBI-SEDAN 78HK 1.2i/G4LA 5VXL/PBT1 CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W566719.html>