

Lagernummer:

**W567512**

**600 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Säkerhetsbälte

|                          |                         |                              |                            |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Lagernummer:<br>W567512  | Position:<br>Bak mitten | Kvalitet:<br>A               | Passar fr./till årsm.<br>- |
| Nykod:<br>-              | Tillverkare:<br>-       | Tillverkarkod:<br>888503110R | Originalnr:<br>-           |
| Anmärkning:<br>Testad OK |                         |                              |                            |

### Fordon - Renault Clio

|  |                       |                               |                                   |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Chassinummer:<br>VF15RLA0H49209874                                 | Modellår:<br>2013     | Mil:<br>-                     | Bränsle:<br>Bensin                |
| Färg:<br>VIT   | Färgkod:<br>-         | Inredning:<br>-               | Inredningskod:<br>-               |
| Växellåda:<br>5vxl   | Växellådsnummer:<br>- | Utväxling:<br>-               | Gruppkod:<br>-                    |
| Motor:<br>0.9TCE/H4B400  | Motorkod:<br>-        | Tillverkningsdatum:<br>201307 | Registreringsdatum:<br>2013-08-19 |
| Anmärkning:<br>0.9TCE KOMBI-SEDAN 90HK 0.9TCE/H4B400 5VXL 5DR CC B |                       |                               |                                   |



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W567512.html>