

Lagernummer:

W567711

900 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W567711	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 1048474-13-A	Originalnr: 104847413A
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Tesla Model X

Chassinummer: 5YJXCCE21GF014261	Modellår: 2016	Mil: 6.467	Bränsle: El
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: -	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: L2S	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201608	Registreringsdatum: 2016-09-23
Anmärkning: TESLA MOTORS MODEL X L2S 5DR SUV EL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W567711.html>