

Lagernummer:

**W570106**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W570106	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 420919275
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - Audi A4, S4

Chassinummer: WAUZZZ8K59A002578	Modellår: 2009	Mil: 23.741	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/KMU	Växellådsnummer: 0B4300027B	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 3.0TDi/CAPA	Motorkod: 059100098LX	Tillverkningsdatum: 200803	Registreringsdatum: 2008-04-10
Anmärkning: 3.0TDI DIESEL QUATTRO 239HK 3.0TDI/CAPA 6VXL/KMU 5D			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W570106.html>