

Lagernummer:

W570774

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Låskista Baklucka

Lagernummer: W570774	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 5124711904913
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - BMW 3-Series

Chassinummer: WBAUX310X0A205149	Modellår: 2009	Mil: 26.502	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/GS637DZ	Växellådsnummer: 23008687390	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0D/N47D20C	Motorkod: 11002151734	Tillverkningsdatum: 200810	Registreringsdatum: 2008-10-07
Anmärkning: 320 2.0D DIESEL KOMBI 177HK 2.0D/N47D20C 6VXL/GS637			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W570774.html>