

Lagernummer:

W570933

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 70 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Värmefläktsmotstånd

Lagernummer: W570933	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 13503201
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Opel Astra

Chassinummer: W0LPF8EF9B8112047	Modellår: 2011	Mil: 13.310	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.7CDTi/A17DTR	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201106	Registreringsdatum: 2011-06-28
Anmärkning: 1.7CDTI DIESEL KOMBI 125HK 1.7CDTI/A17DTR 6VXL 5DR			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W570933.html>