

Lagernummer:

**W570998**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W570998	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 957001H600
Anmärkning: Testad OK			

### Fordon - KIA Cee'd, Cee'd SW

Chassinummer: U5YFF52428L022949	Modellår: 2008	Mil: 17.745	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxI/TC65	Växellådsnummer: 4300023310	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6CRDi/D4FB	Motorkod: Z45112AZ00	Tillverkningsdatum: 200711	Registreringsdatum: 2007-12-18
Anmärkning: 1.6CRDI DIESEL KOMBI 116HK 1.6CRDI/D4FB 5VXL/TC65 5			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W570998.html>