

Lagernummer:

**W575573**

**200 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)




### Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: <b>W575573</b>	Position: -	Kvalitet: <b>A</b> -	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: <b>1S0919275</b>	Originalnr: <b>0709122214</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - VW Passat

Chassinummer: <b>WVWZZZ3CZDE063035</b>	Modellår: <b>2013</b>	Mil: <b>23.543</b>	Bränsle: <b>Biogas</b>
Färg: <b>MBRUN</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>AUTOMAT</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>1.4TSi/CDGA</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: <b>201209</b>	Registreringsdatum: <b>2012-10-02</b>
Anmärkning: <b>1.4TSI KOMBI 150HK 1.4TSI/CDGA AUTOMAT 5DR HGVBIOG</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W575573.html>