

Lagernummer:

W575574

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se




Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W575574	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 1S0919275	Originalnr: 0709122214
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW Passat

Chassinummer: WVWZZZ3CZDE063035	Modellår: 2013	Mil: 23.543	Bränsle: Biogas
Färg: MBRUN	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.4TSi/CDGA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201209	Registreringsdatum: 2012-10-02
Anmärkning: 1.4TSI KOMBI 150HK 1.4TSi/CDGA AUTOMAT 5DR HGV BIOG			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W575574.html>