

Lagernummer:

**W248827**

# 125 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

## Lycksele Bildemontering AB

Karossvägen 4

92145 Lycksele

Tel: 0950-12140

Fax: 0950-14928

[www.lyckselebildemontering.se](http://www.lyckselebildemontering.se)




### Del - Bromsrör / Slang

Lagernummer: W248827	Position:	Kvalitet: A* Damask skadad	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: 92CM SKADAT YTTERHÖLJE			

### Fordon - Arctic Cat Snöskoter

Chassinummer: 4UF08SNW78T109253	Modellår: 2008	Mil: -	Bränsle: -
Färg: FLERF	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: -	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: 1000CC	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: ARCTIC CAT M1000 EF 1000CC BAND			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/140-W248827.html>