

Lagernummer:

W577137

800 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Kombinerat Instrument

Lagernummer: W577137	Position: -	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 940032L425
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Hyundai i30

Chassinummer: KMHDC51DP8U017060	Modellår: 2008	Mil: 11.168	Bränsle: Bensin
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6i/G4FC	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 200707	Registreringsdatum: 2007-07-27
Anmärkning: 1.6I KOMBI-SEDAN 122HK 1.6I/G4FC 5VXL 5DR CC BENSIN			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W577137.html>