

Lagernummer:

**W461343**

**188 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 125 SEK / 1-3 dagar

## Lycksele Bildemontering AB

Karossvägen 4

92145 Lycksele

Tel: 0950-12140

Fax: 0950-14928

[www.lyckselebildemontering.se](http://www.lyckselebildemontering.se)



### Del - Bakrute torkarm

Lagernummer: <b>W461343</b>	Position: <b>Bak</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod:	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>61617241985</b>
Anmärkning: <b>Bak</b>			

### Fordon - BMW 1-Series

Chassinummer: <b>WBA1V9107G5B18407</b>	Modellår: <b>2015</b>	Mil: <b>4.564</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>-</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>Manuell</b>	Växellådsnummer: <b>M</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>1496</b>	Motorkod: <b>B37-D15A</b>	Tillverkningsdatum: <b>201507</b>	Registreringsdatum: <b>20150728</b>
Anmärkning: <b>BMW 1-SERIE D KOMBI-SEDAN 5D B37-D15A MANUELL 5DR</b>			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/140-W461343.html>