

Lagernummer:

W578795

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 70 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Värmefläktsmotstånd

Lagernummer: W578795	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 3C0907521F
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW Passat CC

Chassinummer: WVWZZZ3CZAE518791	Modellår: 2010	Mil: 22.193	Bränsle: Diesel
Färg: SVART	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: AUTOMAT/LQT	Växellådsnummer: 02E300051T	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0TDi/CBBB	Motorkod: 03L100090D	Tillverkningsdatum: 200909	Registreringsdatum: 2009-09-09
Anmärkning: 2.0TDI SEDAN 170HK 2.0TDI/CBBB AUTOMAT/LQT 4DR SED			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W578795.html>