

Lagernummer:

W579069

200 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W579069	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 9G9215K859DAW	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW714191100275	Modellår: 2009	Mil: 21.991	Bränsle: Diesel
Färg: SILVER	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl/M66	Växellådsnummer: 8251965	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.4D/D5244T4	Motorkod: 36050390	Tillverkningsdatum: 200901	Registreringsdatum: 2009-01-26
Anmärkning: 2.4D DIESEL KOMBI 186HK 2.4D/D5244T4 6VXL/M66 5DR H			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W579069.html>