

Lagernummer:

W580146

150 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W580146	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0605141021	Originalnr: 1S0919275
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - VW UP!, E-UP!

Chassinummer: WVWZZZAAZED135040	Modellår: 2014	Mil: 5.061	Bränsle: Biogas
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.0i/CPGA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201405	Registreringsdatum: 2014-05-22
Anmärkning: 1.0 ECOFUEL KOMBI-SEDAN 68HK 1.0I/CPGA 5VXL 5DR CC			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W580146.html>