

Lagernummer:

**W580192**

# 1.500 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildmontering AB

Källnäs 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildmontering.se](http://www.vimmerbybildmontering.se)



### Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: <b>W580192</b>	Position:	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Honda CR-V

Chassinummer: <b>SHSRE6780EU011418</b>	Modellår: <b>2014</b>	Mil: <b>26.765</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>BLÅ</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>2.2CDTi/N22B4</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: <b>2014-09-22</b>
Anmärkning: <b>2.2CDTI DIESEL SUV 150HK 2.2CDTI/N22B4 6VXL 5DR SUV</b>			