

Lagernummer:

**W580316**

**300 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Bakljus Baklucka

Lagernummer: <b>W580316</b>	Position: <b>Höger</b>	Kvalitet: <b>A</b>	Passar fr./till årsm. <b>-</b>
Nykod: <b>-</b>	Tillverkare: <b>-</b>	Tillverkarkod: <b>-</b>	Originalnr: <b>924062Y000</b>
Anmärkning: <b>Testad OK</b>			

### Fordon - Hyundai ix35

Chassinummer: <b>TMAJU81VACJ209472</b>	Modellår: <b>2012</b>	Mil: <b>13.366</b>	Bränsle: <b>Diesel</b>
Färg: <b>GRÅ</b>	Färgkod: <b>-</b>	Inredning: <b>-</b>	Inredningskod: <b>-</b>
Växellåda: <b>6vxl</b>	Växellådsnummer: <b>-</b>	Utväxling: <b>-</b>	Gruppkod: <b>-</b>
Motor: <b>2.0CRDi/D4HA</b>	Motorkod: <b>-</b>	Tillverkningsdatum: <b>201108</b>	Registreringsdatum: <b>2011-08-24</b>
Anmärkning: <b>2.0CRDI 136HK 2.0CRDI/D4HA 6VXL 5DR SUV DIESEL</b>			