

Lagernummer:

W580364

800 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Torkarmotor Baklucka

Lagernummer: W580364	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 987001H300	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK			

Fordon - Hyundai ix35

Chassinummer: TMAJU81VACJ209472	Modellår: 2012	Mil: 13.366	Bränsle: Diesel
Färg: GRÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.0CRDi/D4HA	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201108	Registreringsdatum: 2011-08-24
Anmärkning: 2.0CRDI 136HK 2.0CRDI/D4HA 6VXL 5DR SUV DIESEL			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W580364.html>